

**CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO  
CIENTÍFICO-TÉCNICO**

**RELACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS**

Con fecha 15 de septiembre de 2025, se publicó la resolución de la Vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, por la que se hacía pública la convocatoria de ayudas para la reparación de equipamiento científico y técnico. Tal y como se indicaba en la convocatoria, "las sucesivas publicaciones relativas a estas convocatorias se realizarán a través de este tablón oficial".

Con fecha 22 de octubre de 2025, se publicó la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas en esta modalidad de ayudas.

Con fecha 3 de noviembre de 2025, se publicó la lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas en esta modalidad de ayudas.

Una vez evaluadas por la Comisión de Investigación, este Vicerrectorado ha resuelto publicar la concesión de ayudas (ANEXO I), sirviendo de notificación a los interesados a todos los efectos.

Contra esta resolución de la Vicerrectora de Política Científica, que no agota la vía administrativa, de conformidad con el artículo 121 de la Ley 39/2015, se podrá interponer recurso de alzada ante la Rectora Magnífica de la Universidad de Zaragoza, en el plazo de un mes.

En Zaragoza, a la fecha de la firma, la Vicerrectora de Política Científica, Firmado electrónicamente y con autenticidad contrastable según el artículo 27.3-c) de la Ley 39/95

CSV: 80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c

Organismo: Universidad de Zaragoza

Página: 1 / 4

Firmado electrónicamente por

Cargo o Rol

Fecha

MARIA PILAR PINA IRITIA

Vicerrectora de Política Científica

10/11/2025 14:34:00



Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c>

80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c

ANEXO I

RELACIÓN DE AYUDAS CONCEDIDAS


a) Grupos de Investigación

Referencia grupo	Reparación solicitada	Importe solicitado en € (base imponible)
A03_23R	Reparación Cabina de Bioseguridad Telstar BIO II A 16749	4.792,61
A05_23R	Reparación de Ultracongelador Sanyo -80 ºC	3.300,63
A15_23R	Reparación del escaner de densitométrico avanzado	500,00
A17_23R	Sala de Refrigeración y Congelación, ubicada en la Facultad de Veterinaria, ( edificio Hospital Clínico Veterinario, 2ª planta)	897,62
A20_23R	Sustitución de los muelles dañados del sistema de rotor del homogenizador Precellys 24 (Bertin Technologies)	316,00
B49_23R	Sustitución de la placa principal de la unidad CTR6000 del microscopio Leica DMI 6000B	2.440,00
E07_23R	Reparación del módulo de la bomba del equipo PF450	3.600,00
E24_34R	Reparación del equipo AKTA-Go.	2.259,74
E25_23R	Sustitución de la lámpara de deuterio (UV) del espectrofotómetro SPECORD 210 PLUS	2.020,00
E25_23R	Reparación del espectrómetro de masas (Omnistar™ Pfeiffer Quadrupole Mass Spectrometer) del grupo GIFNA	4.950,00
E29_23R	Sustitución de los soportes del recipiente de molienda de un molino mezclador Retsch modelo MM400	1.243,20
E35_23R	Reparación Incubador ZGP-2012	515,00
E42_23R	Reparación de una caja de guantes UNILAB (MBraun)	1.910,00
E43_20R	Reparación de frigorífico de laboratorio Liebherr	490,84
E45_23R	Reparación de equipo de purificación de agua Elix3 Essential (Merck-Millipore)	1.293,60
T07_23R	Montaje de suelo laminado antiadherente en instalación de refrigeración	3.461,00
T20_23R	Sustitución por avería del controlador TC 1200 PB para bomba turbomolecular	2.565,00
T22_23R	Reparación del analizador elemental CHNS LECO628	3.278,92
T23_23R	Reparación de osciloscopio digital de altas prestaciones	4.999,00



80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c>

CSV: 80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 2 / 4	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA PILAR PINA IRITIA	Vicerrectora de Política Científica	10/11/2025 14:34:00	


Referencia grupo	Reparación solicitada	Importe solicitado en € (base imponible)
T28_23R	Reparación del sistema de comunicaciones en el equipamiento para investigación de estrategias de gestión de recursos energéticos distribuidos.	4.950,79
T29_23R	TMP HiPace80 Reparación cromatógrafo de gases GCMS-QP 2010	4.122,00
T30_23R	Reparación analizador de redes eléctricas Mavowatt 230	1.536,00
T41_23R	Reparación del circuito de refrigeración R23 de la cámara climática Ineltec	4.500,00
T43_23R	Reparación de un espectrómetro de masas	3.712,00
T45_23R	Reparación/sustitución batería de portátil	139,67
T50_23R	Reparación incubador Memmert de CO2 para cultivo celular	1.999,17
T56_23R	Reparación de impresora 3D de tecnología Polyjet Objet EDEN 350V	4.656,69
T57_23R	Reparación de espectrómetro de masas portátil	2.882,50
T68_23R	Sustitución de cámara en equipo de medida de ángulo de contacto	790,00

b) Institutos Universitarios de Investigación

Instituto	Reparación solicitada	Importe solicitado en € (base imponible)
IA2	Reparación del equipo VITEK 2 COMPACT 60 N/s VK2C19046	3.342,00
IA2	Reparación del equipo Spray Dryer Büchi B390	4.028,89
BIFI	Reparación de un Espectrofotómetro DS-11 FX (Denovix).	810,00
INMA	Sustitución en el equipo Milli-Q Advantage A10 de la bomba de distribución así como de la tarjeta de control y monitor de TOC (Carbón Orgánico Total)	4.809,60
INMA	Reparación de caja de guantes INERT I-LAB 2Gb	5.000,00
I3A	Reparación de un equipo de cromatografía líquida-espectrometría de masas con triple cuadrupolo (UPLC-MS-MS) de Waters	2.867,80
I3A	Reparación cabinas de seguridad biológica de la sala de cultivo celular del I3A.	2.321,77

80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c


Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c>

CSV: 80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 3 / 4	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA PILAR PINA IRITIA	Vicerrectora de Política Científica	10/11/2025 14:34:00	

C) Servicio de Apoyo a la Investigación

SAI	Reparación solicitada	Importe solicitado en € (base imponible)
Servicio de análisis microbiológico	Reparar cabina cultivo celular BIO II ADV.4	610,21 €
Servicios Transversales	Cambio del filtro adsorber del compresor del cryocooler del equipo.	1.800 €
Servicio de microscopia electrónica de materiales	Microscopio FESEM. Varias actuaciones realizadas durante 2025. Fuga en la refrigeradora, compresor y SAI que da soporte al microscopio.	1.870 €
Servicio de experimentación animal	Cámaras frigoríficas. Varias actuaciones	966 €
Servicios Transversales	Reparación de una fuga, cambio de filtro adsorber y verificación de funcionamiento del compresor del cryocooler del equipo.	3.150 €
SAI	Desmontaje mampara y ejecución tabique acústico espacios SAI	4.146,64 €
SAI	Reparaciones en el vehículo del SAI Renault Master 6481 HBK.	979,88 €
Servicio de análisis microbiológico	Reparación membrana ósmosis de equipo purificador.	1.062,00 €

  
80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c  
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c>

CSV: 80aa79c459717d7fe636e8a0da3a868c	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 4 / 4	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
MARIA PILAR PINA IRITIA	Vicerrectora de Política Científica	10/11/2025 14:34:00	